

## بطاقة تقديم ميناء الجبهة

### I - تحديد الموقع

#### 1- الموقع الجغرافي للميناء

يقع في جهة إقليم شفشاون. وهو مخصص للصيد. يوجد على ساحل البحر الأبيض المتوسط، على بعد 133 كلم من الشمال الشرقي لمدينة شفشاون، بخط العرض شمالا "10'13° 35 وخط الطول غربا "45'40° 4.

#### 2- مساحة المسطحات

- تبلغ مساحتها الإجمالية تقريبا 2.4 هكتار، منها :
- هكتارا واحدا مزود بالماء الصالح للشرب،
  - 2.4 هكتار مزود بالكهرباء،
  - 0 هكتار مزود بشبكة التطهير،

#### 3- الأحواض المائية في الميناء

يبلغ الحوض المائي حوالي 2.5 هكتار مخصصة لميناء الصيد.

#### 4- الإشارات

ضوئين للإشارة في مدخل الميناء ومناارة تقع في نقطة الصيادين.

### II - البنيات التحتية للميناء

#### 1- منشآت الحماية

- يبلغ طول هذه المنشآت 350 مترا خطيا. وتتعلق بحاجزين :
- حاجزا رئيسيا طوله 270 مترا خطيا،
  - حاجز الحماية طوله 270 مترا خطيا،

#### 2- منشآت رسو السفن

تتضمن رصيفا طوله 128 مترا خطيا (3.5- مترا مائيا) ويستعمل لرسو سفن الصيد والترفيه.

#### 3- وسائل النقل إلى اليابسة

يتوفر الميناء على تصميم مائل يبلغ عرضه 10 أمتار وطوله 60 مترا. لكن يبقى غير مستخدم بسبب قلة التجهيزات الضرورية (الرافعات، العربات، ...).

### III - البنيات الفوقية

- سوقا للسمك مساحته 289 مترا مربعا،
- 04 مخازن لتجار السمك بالجملة،
- 44 مخزنا مخصصا للبحارة الصيادين في القطاع التقليدي في طور البناء (في إطار مؤسسة تحدي الألفية)،
- مستودعا لصناديق السمك،
- 09 مستودعات لأصحاب سفن الصيد الساحلي،
- مصنعا للتلج بسعة إجمالية تصل إلى 6 أطنان/اليوم (في انتظار الحصول على الرخص المرتبطة بذلك)،

- محطة للوقود للبنزين والكايزال وصهرج للكايزال من البحرية الملكية.

#### IV – أسطول الصيد

- سفن الصيد في أعالي البحار:

عدد السفن	نوع الصيد
لاشيء	صيد الرخويات رأسيات الأرجل
	صيد الروبيان
	المبردة
	الصيد في أعماق البحار

- سفن الصيد الساحلي في الميناء:

عدد السفن	نوع الصيد
00	سفن الصيد بالشباك
	منها C-S-C
07	السفن المزودة بالجرافات الشبكية
04	سفن الصيد بالخيوط الطويلة
	منها P-S-R
	P-S-C
00	أخرى

يتعلق الأمر بسفن نشيطة بشكل دائم في ميناء الجبهة. تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من السفن الزائرة الآتية بشكل رئيسي من ميناء الناظور، الحسيمة، امضيق، تلتحق بميناء الجبهة لتفرغ فيه صيدها أو لتتزود فيه بالوقود والمواد الغذائية.

- قوارب الصيد في الميناء :  
- عدد القوارب المسجلة في إدارة الصيد البحري :

المجموع		المسجلة في إدارة الصيد البحري بالجبهة	المسجلة في إدارة أخرى	موقع الصيد
غير النشيطة	النشيطة			
01	08	09	00	سيدي افنوح
00	20	20	00	تاكموت
00	52	52	00	الجبهة
00	11	11	00	تغيسة
01	42	43	00	أمتار
00	22	22	00	عرقوب
00	30	30	00	جان نيش
01	29	30	00	سيدي يحيى أعراب
09	56	65	00	الشماعة
02	08	10	00	اسطيحات
00	18	18	00	أزنتي
00	41	41	00	تاركة
00	110	110	01	قاع اسراس

المجموع	461	01	447	14
---------	-----	----	-----	----

- قوارب الصيد التي جددت رخصة الصيد لسنة 2012 :

452 قاربا للصيد بإدارة الصيد البحري بالجهة.

نوع النشاط	الوزن بالكلغ	القيمة بالدرهم
الساحلي	673.788,00	4.259.742,00
منه سمك ترانسيست		
أعالي البحار	00	00
التقليدي	381.252,00	8.338.958,50
الأنشطة الأخرى		
محار (كاليسنا شيون)	199.466	-600.000

#### VI – صناعات الصيد

01 وحدة للتحويل منها :-  
01 وحدة للتجميد.

#### VII – مناصب الشغل

1- البحارة النشيطون :

1030	الصيد التقليدي
130 منها 20 ضابطا	الصيد الساحلي
00	الصيد في أعالي البحار

#### 2- الأنشطة الأخرى

تجار السمك بالجملة،

اليد العاملة في صناعات الصيد : 20 مستخدما على مستوى وحدة تجميد "إندوستريا دل مار"، منها 3 دائمين.

## VIII – الجمعيات المهنية

- ❖ 01 جمعية أرباب سفن الصيد الساحلي،
- ❖ 04 تعاونيات البحارة الصيادين التقليديين في الجبهة، أمتار، الشماعلة، وقاع أسراس،
- ❖ 04 جمعيات لبحارة الصيد التقليدي،
- ❖ 01 تعاونية في طور التأسيس بتاركة،

## XI – المشاريع المنجزة خلال سنة 2012

- تجهيز رافعة على مستوى موقع تاكموت،
- افتتاح قرية صيادي الشماعلة من طرف صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله بتاريخ 2012/08/11.

## X – مشاريع في طور الإنجاز

- ❖ 44 مخزنا للصيادين التقليديين بميناء الجبهة في طور التأسيس،
- ❖ إدارة الصيد البحري قاع أسراس في طور الإنهاء،
- ❖ إدارة الصيد البحري أمتار في طور الإنهاء،
- ❖ إدارة الصيد البحري تاركة في طور الإنهاء،
- ❖ المنطقة البحرية المحمية في طور الدراسة، تغطي معظم أجزاء مواقع الدائرة، وخصوصا : قاع أسراس، تاركة، أزنتي، اسطيحات، الشماعلة، جنان نيش، سيدي يحيى أعراب و عرقوب،
- ❖ افتتاح موقع عرقوب (تهيئة مسار من 1.5 كلم تقريبا).

## XI – مشاكل نشاط الميناء

### 1- البنيات التحتية

- غياب رصيف للتفريغ قرب سوق السمك،
- حالة سيئة لأعمدة ربط الحبال،
- سياج مهالك،

### 2- البنيات الفوقية

- غياب مستودع لتنظيف صناديق السمك.

### 3- مشاكل أخرى